

Ihr Firmennamen

Ladungssicherung Nachweis

Berichts-ID :

1246924675

Dateiname :

10_26_2022_16_15_PM

Time:

Okt., 10 26 2022

Arbeitsanfang:

16:16 PM

Arbeitsende:

16:20 PM

Kunden/Projekt Namen:

Rossmann Zentrallager

Kunden Adresse:

Carl-Schurz-Straße 33A, 28209 Bremen,
Deutschland

Name Mitarbeiter:

Klaus Verlader

Checkpoint-Name:

- ☒ Das Fahrzeug ist verkehrstüchtig
 - ☒ Das Fahrzeug ist für die aufzunehmende Last geeignet
 - ☒ Die Ladefläche, die Plane und der Aufbau sind ohne Schäden
 - ☒ Die Ladefläche ist sauber und trocken
 - ☒ Die Ladefläche hat keine Unebenheiten wie herausstehende Nägel oder Schrauben
 - ☒ Ladepunkte, Ösen, Zurrseilen vorhanden und intakt
 - ☐ Spiegel der Plane unbeschädigt
 - ☐ Einsteckbretter intakt und vollständig
 - ☒ Vorschriften zur Schwerpunkt- und Ladungsverteilung wurden eingehalten
 - ☒ Alle erforderlichen Ladungssicherungsmittel vorhanden, ohne erkennbare Schäden und richtig eingesetzt
 - ☒ Die Ladung wurde ausreichend gegen verrutschen gesichert
 - ☐ Vorhandene Ladelücken wurden ausgefüllt
 - ☐ Kantenschoner wurden eingesetzt
 - ☐ Die korrekte Vorspannkraft wurde angewendet
 - ☐ Twistlock für Container oder Wechselbrücken wurde ordnungsgemäß verriegelt
 - ☐ Türen im Container sind nicht belastet
 - ☒ Die vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und bestätige dies durch meine Unterschrift.
-

Name des Unterzeichners:

Klaus Verlader



Bildanhäng:





10_24_2022_09_48_AM



